

摺床安全作業標準

作業種類：板金作業

單位作業名稱：摺床操作

作業方式：個人作業

處理物品：工件彎板

使用機具：摺床

防護器具：安全眼鏡

分類編號：

訂定日期：88 年 06 月 30 日

修訂日期： 年 月 日

製 作 人：

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
1. 作業前	1-1 檢查照明設備 1-2 檢查四週環境是否安全。	1-1 照明設備損壞。 1-2 易造成意外事件。	1-1 更換損壞燈具。 1-2 移除所有危險物件。	
2. 作業中	2-1 調整壓板及彎板位置。 2-2 手動彎板。	2-1 易夾手指。	2-1 壓板開度勿太開。	2-1 傷者送醫治療。
3. 作業後	3-1 使用後以油布擦拭乾淨連桿部份加注潤滑油 3-2 清潔工作區域地而	3-1 工件或工具易掉落傷及工作人員。	3-1 確實收齊所有工件與工具。 3-2 地面保持清潔	3-1 判斷受傷人員是否須送醫治療。